

بيان صادر عن معهد البحوث الصناعية
أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها
خلال شهر آذار 2023

- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)

- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 606

- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة

- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه

- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:

وتوزعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (9)، سائل جلي (1)، أجهزة طاقة (3)، زيت هيدروليك (3)، أجهزة ولوازم كهربائية (40)، منتجات ورقية

وقطنية ومنسوجات (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (15).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

- البيانات غير المطابقة لناعية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدونة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح

- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية:

وهي مفصلة على الشكل التالي:

2.744 بيان جمركي

30 بيان جمركي

779 بيان جمركي

بيان جمركي

1.329 بيان جمركي

1.305 بيان جمركي

72 بيان جمركي

72 بيان جمركي

8 بيان جمركي

سائل جلي - تلوث جرثومي - 5965 كغ - الأردن - معبر المصنع/زيت هيدروليك - نسبة الرغوة 390 - 250 قطعة - تركيا - مرفأ بيروت/مطاحن كهربائية- عدم وجود فاصل أمان - 120 قطعة - الصين - مرفأ بيروت/جهاز تسخين للأغذية- قيمة التردد 60 Hz - قطعة واحدة - إسبانيا - مطار بيروت/زيت هيدروليك - نسبة الرغوة 290 و نسبة اللزوجة 32.2 - 7440 كغ - العراق - مرفأ طرابلس/زيت هيدروليك - نسبة الرغوة 260 و نسبة اللزوجة 32.9 - 5568 كغ - العراق - مرفأ طرابلس/عدادات كهربائية - تعداد خاطئ أثناء التشغيل - 1020 قطعة - الصين - مرفأ بيروت/مستلزمات طبية معقمة - عدم وجود المعلومات التقنية وعدم تأمين الشهادات المطلوبة - 830 قطعة - الهند - مطار بيروت.