

## بيان صادر عن معهد البحوث الصناعية أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها خلال شهر حزيران 2023

- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد
  - البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)
  - البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة
  - البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 510 بيان جمركي
  - البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة
  - البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه
  - البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:
  - وتوزعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (3)، مسحوق غسيل (3)، أجهزة طاقة (5)، أجهزة ولوازم كهربائية (44)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (1)، زيت هيدروليك (3)، أجهزة ضغط (1)، أجهزة ومستلزمات طبية (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (10).
  - علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
  - البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدونة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح
  - البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية:
- وهي مفصلة على الشكل التالي:

مستلزمات طبية-عدم وجود المعلومات التقنية وعدم تأمين الشهادات المطلوبة-30 قطعة -الصين-مطار بيروت/زيت هيدروليك-نسبة الرغوة 430-506 لتر-المملكة المتحدة-مرفأ بيروت/زيت هيدروليك - نسبة الرغوة 290 ونسبة اللزوجة 41.2 - 844 كغ-اليونان - مرفأ بيروت / مسحوق غسيل - نسبة الملح 23.6% - 850 كغ - تركيا - مرفأ بيروت/مسحوق غسيل- نسبة الملح 44% - 3200 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/منظف سائل - تلوث جرثومي - 1075 كغ - تركيا - مرفأ طراب/مطاحن كهربائية-عدم وجود فاصل أمان-50 قطعة - الصين-مرفأ بيروت/مطاحن كهربائية-عدم وجود فاصل أمان-950 قطعة-الصين-مرفأ بيروت/عدادات كهربائية-تعداد خاطئ أثناء التشغيل-2000 قطعة-الصين-مرفأ بيروت/قوارير غاز-غير مستوفاة للشروط المطلوبة-250 قطعة-الصين-مرفأ بيروت.

61 بيان جمركي  
10 بيان جمركي